

民航中南地区管理局 2010 年度行政执法公告

(2010 年 1 月 ~ 2010 年 12 月行政处罚项目)

根据行政执法公正、公开、公平的原则，现将我局 2010 年度行政执法（行政处罚项目）正式对外予以公布。民航中南地区管理局将继续依据国家法律、法规和规章有关规定，按照法定授予的职责，对辖区内的民用航空运输活动进行严格的安全监管和市场监管，进一步促进中南民航持续、健康、稳定的发展。

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
1	Carlos Pimentel	Carlos Pimentel 于 1988 年已诊断为先天性心脏病，但自 2007 年 1 月在翡翠航首次体检以来的历次体检合格证申请中未申报该病史。	对 Carlos Pimentel 作出一年内不接受办理体检合格证申请的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]1 号）
2	东莞市美翔航空俱乐部有限公司 战庆忠	东莞市美翔航空俱乐部有限公司聘用不合资质的人员战庆忠，于 2009 年 10 月 14 日在桂林阳朔地区使用仅取得初级类特殊适航证的热气球超越经营许可范围进行商业性载客空中游览飞行，热气球发生空中起火，造成 4 名游客死亡，构成一起重大飞行事故。	对东莞市美翔航空俱乐部有限公司作出吊销通用航空企业经营许可证的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]2 号） 对战庆忠作出吊销私用驾驶员执照的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]3 号）

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
3	越南航空公司	越南航空公司未经我局批准，于2010年3月28日和3月29日分别开通了胡志明市—上海浦东和河内—上海浦东定期航线，截至4月1日，共计执行了5个违法往返定期航班。	对越南航空公司作出罚款人民币28000元的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]4号）
4	泰国曼谷航空公司	泰国曼谷航空公司未经我局批准，于2010年4月11日超越运行规范批准范围执行了曼谷—贵阳—普吉岛包机。	对泰国曼谷航空公司作出罚款人民币26000元的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]5号）
5	阿联酋阿提哈德航空公司	阿联酋阿提哈德航空公司未经我局批准，于2009年3月18日至10月31日超越运行规范批准范围执行达卡-广州-达卡包机，于2009年11月7日至2010年5月22日超越运行规范批准范围执行达卡-广州-达卡定期航班。	对阿联酋阿提哈德航空公司作出罚款人民币29000元的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]6号）
6	深圳市机场股份有限公司	深圳市机场股份有限公司于2010年9月17日未依法履行管理职责，导致一名非法入侵跑道者与山东航空公司SC1182/B-5119飞机起飞时发生刮碰，构成一起运输航空严重事故征候。	对深圳市机场股份有限公司作出罚款人民币65万元的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]7号）

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
7	朱绍林	2010年8月20日，桂林机场机务人员朱绍林检查海南航空股份有限公司 B737-800/B-5521 飞机不认真仔细，造成在轮胎带损伤的情况下放行飞机。	对朱绍林作出暂扣维修人员执照 3 个月的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]8号）
	冯爱华、茹志平、陈建	2010年8月20日，大新华航空技术有限公司海口基地机务人员冯爱华、太原基地机务人员茹志平、北京基地机务人员陈建检查海南航空股份有限公司 B737-800/B-5521 飞机不认真仔细，造成在轮胎带损伤的情况下放行飞机。	对冯爱华作出暂扣维修人员执照 3 个月的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]9号）
			对茹志平作出暂扣维修人员执照 3 个月的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]10号）
			对陈建作出暂扣维修人员执照 3 个月的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]11号）
	海南航空股份有限公司 夏力军、李永玺	2010年8月20日，夏力军、李永玺驾驶海航 B737-800/B-5521 飞机在海口美兰机场进近阶段突遇强降雨带，机组未能保持飞机姿态，决断意识不强，致使飞机偏离正常进近剖面，在跑道右侧边线外道肩处接地，撞压跑道边灯，构成一起机组责任运输航空严重事故征候；海南航空股份有限公司未确保 B737-800/B-5521 飞机适航性，导致飞机在低于标准的情况下继续飞行了四个航段。	对夏力军作出暂扣驾驶员执照 6 个月的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]12号）
			对李永玺作出暂扣驾驶员执照 6 个月的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]13号）
对海南航空股份有限公司作出罚款人民币 29000 元的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]14号）			

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
8	陈鸿明、蒋唯俊、沙石	2010年8月23日，陈鸿明机组（陈鸿明，左座；蒋唯俊，右座；沙石，观察员）驾驶上海航空有限公司B757-200/B-2857号机在张家界荷花机场起始进近时，机组擅自改变进近方式，在目视进近过程中下降低于安全高度触发近地警告，构成一起机组责任运输航空严重事故征候。	<p>对陈鸿明作出暂扣驾驶员执照4个月的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]15号）</p> <p>对蒋唯俊作出暂扣驾驶员执照2个月的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]16号）</p> <p>对沙石作出暂扣驾驶员执照2个月的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]17号）</p>
9	兰吉洲、马龙	2010年8月25日，兰吉洲机组（兰吉洲，左座；马龙，右座）驾驶天津航空有限责任公司ERJ190/B-3152飞机在南宁吴圩机场05号跑道着陆过程中由于机组操纵失误，飞机偏出跑道进入迫降带草地，部分助航灯光设备设施损坏，飞机受损，构成一起机组责任运输航空严重事故征候。	<p>对兰吉洲作出暂扣驾驶员执照6个月的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]18号）</p> <p>对马龙作出暂扣驾驶员执照6个月的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]19号）</p>
10	阿尔及利亚航空公司	2010年5月28日，阿尔及利亚航空公司未经我局批准在AH3060航班中擅自从事危险品航空运输。	对阿尔及利亚航空公司作出没收违法所得人民币15741元，并处罚款人民币10000元的行政处罚。（中南局罚决政法字[2010]20号）
11	湖北省荆州市同诚通用航空有限公司	2010年4月26日，湖北省荆州市同诚通用航空有限公司在未向民航湖北空管分局提出试飞计划申请的情况下，擅自在沙市机场起飞B-7067直升机。	对湖北省荆州市同诚通用航空有限公司作出警告的行政处罚。（中南局罚决鄂字[2010]1号）

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
12	湖北省荆州市同诚通用航空有限公司 季振东	2010年4月19日，湖北省荆州市同诚通用航空有限公司在未申请飞行计划的情况下违法飞行5架次、飞行时间0:56小时。	对驾驶员季振东作出罚款人民币1000元的行政处罚；对湖北省荆州市同诚通用航空有限公司作出罚款人民币5000元的行政处罚。（中南局罚决鄂字[2010]2号）
13	湖北机场集团湖北空港航空地面服务有限公司	2009年11月20日，湖北机场集团湖北空港航空地面服务有限公司漏卸一票由无锡经武汉到昆明的货物，在未经载重配平的情况下，该票货物被运到昆明机场。	对湖北机场集团湖北空港航空地面服务有限公司作出罚款人民币10000元的行政处罚。（中南局罚决鄂字[2010]3号）
14	长沙千龙湖生态旅游度假有限公司	长沙千龙湖生态旅游度假有限公司一架海鸥200型（A2C）超水上飞机没有取得适航证；公司请来海军退役飞行员付希瑞担任飞机机长，该飞行员没有取得民航部门颁发的飞行执照；机务维护和地面放行工作由向鸽林负责，向鸽林没有取得民航部门颁发的机务维护执照。该公司存在取酬飞行情况，所有飞行都没有得到相关空中交通管制部门的批准。	对长沙千龙湖生态旅游度假有限公司作出没收违法所得人民币7675元，并处罚款人民币7675元的行政处罚。（中南局罚决湘字[2010]1号）

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
15	东方航空股份有限公司	2010年3月11日,东方航空股份有限公司《机场起飞性能手册》虹桥机场资料未更新。	对东方航空股份有限公司作出警告的行政处罚。(中南局场罚湘字[2010]1号)
16	广西机场管理集团百色机场有限责任公司	2010年3月31日,百色机场内发生一起未经请示空管塔台同意,部队人员和车辆进入开放状态下的跑道,造成东北航DBH3207/B3040飞机复飞的不安全事件。事件发生后,百色机场有限责任公司未能在规定时限内向局方报告该事件信息。	对广西机场管理集团百色机场有限责任公司作出警告的行政处罚。(中南局罚决桂字[2010]1号)
17	Witte Rodney Francis	2010年1月11日,澳大利亚籍男子Witte Rodney Francis驾驶双座三角翼飞行器飞行,飞行器上载一名女子陈丽青(中国籍),飞行中飞行器挂碰到椰子树后坠落。	对Witte Rodney Francis作出罚款人民币20000元的行政处罚。(中南局罚决琼字[2010]1号)
18	中山雄鹰通用航空公司	2010年6月17日,中山雄鹰通用航空公司B-7721号飞机在山东聊城莘县区域作业时遭遇强下降气流,飞行员紧急迫降过程中刮碰障碍物,飞机受损,该公司违规未向局方报告。	对中山雄鹰通用航空公司作出警告,并处罚款人民币20000元的行政处罚。(中南局罚决粤字[2010]1号)

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
19	深圳广德利实业有限公司 黄广鸿	2010年11月29日,在未进行飞行报批的情况下,黄广鸿驾驶深圳广德利实业有限公司的B-7069直升机进行个人娱乐飞行;黄广鸿未携带驾驶员执照与体检合格证。	对深圳广德利实业有限公司作出人民币29000元罚款的行政处罚。(中南局罚决粤字[2010]2号) 对黄广鸿作出暂扣驾驶员执照6个月的行政处罚。(中南局罚决粤字[2010]3号) 对黄广鸿作出警告的行政处罚。(中南局罚决粤字[2010]4号)
20	深圳航空有限责任公司	2009年7月至9月,深圳航空有限责任公司飞行员值勤期、飞行时间存在超时情况。	对深圳航空有限责任公司作出罚款人民币20000元的行政处罚。(中南局罚决深字[2010]1号)
21	David Eric Belcher Collins	2010年7月21日,FX48航班副驾驶 David Eric Belcher Collins 在深圳机场接受我局监察员停机坪检查时,未携带及出示有效驾驶员执照。	对 David Eric Belcher Collins 作出罚款人民币1000元的行政处罚。(中南局罚决深字[2010]2号)