

# 民航中南地区管理局 2011 年度行政执法公告

(2011 年 1 月 ~ 2011 年 12 月行政处罚项目)

根据行政执法公正、公开、公平的原则，现将我局 2011 年度行政执法（行政处罚项目）正式对外予以公布。民航中南地区管理局将继续依据国家法律、法规和规章有关规定，按照法定授予的职责，对辖区内的民用航空运输活动进行严格的安全监管和市场监管，进一步促进中南民航持续、健康、稳定的发展。

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
1	亚太航空有限公司	亚太航空有限公司于 2009 年 9 月 27 日至 2010 年 10 月 19 日，超越运行规范批准范围使用未经民航局方批准的直升机执行澳门—深圳航线飞行任务。	对亚太航空有限公司罚款 25000 元。（中南局罚决政法字[2011]1 号）
2	印度尼西亚鹰航空公司	印度尼西亚鹰航空公司于 2011 年 5 月 3 日超越运行规范批准范围使用未经民航局方批准的飞机执行雅加达—上海浦东航线飞行任务。	对印度尼西亚鹰航空公司罚款 20000 元（中南局罚决政法字[2011]2 号）

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
3	阿联酋阿提哈德航空公司	阿联酋阿提哈德航空公司于 2011 年 7 月 9 日在 EY909 航班、8 月 5 日在 EY935 航班中违规运输危险品。	对阿联酋阿提哈德航空公司没收违法所得 48113.20 元, 并处罚款 10000 元。(中南局罚决政法字[2011]3 号)
4	高 耀	高耀于 2011 年 10 月 25 日参加直升机私用驾驶员执照理论考试过程中, 未经局方批准使用查看手机、资料。	给予高耀一年内局方不接受其任何执照或等级的申请的行政处罚。(中南局罚决政法字[2011]4 号)
5	施 涛	2011 年 9 月 26 日, 东航云南分公司施涛(正驾驶)机组驾驶东航 CRJ-200/B-3021 号机在百色机场进近过程中, 机组错误执行管制指令, 错误报告飞机位置, 导致飞机进入山区低于安全高度、触发近地警告, 构成一起机组责任运输航空严重事故征候。	暂扣施涛驾驶员执照 3 个月。(中南局罚决政法字[2011]5 号)
6	王 周	2011 年 9 月 26 日, 东航云南分公司施涛机组(王周任副驾驶)驾驶东航 CRJ-200/B-3021 号机在百色机场进近过程中, 机组错误执行管制指令, 错误报告飞机位置, 导致飞机进入山区低于安全高度、触发近地警告, 构成一起机组责任运输航空严重事故征候。	暂扣王周驾驶员执照 1 个月。(中南局罚决政法字[2011]6 号)

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
7	新加坡货运航空公司	新加坡货运航空公司未按规定对负责航空货物操作的工作人员进行危险品训练。	对新加坡货运航空公司罚款 6000 元。（中南局罚决政法字[2011]7 号）
8	国家体育总局安阳航空运动学校	安阳航空运动学校在 2010 年 3 月 25 日前单位负责人已经发生了变更，截至 2010 年 12 月 15 日仍未向民航中南地区管理局申请办理《非经营性通用航空登记证》变更登记。	对安阳航空运动学校罚款 800 元，并责令暂停非经营性通用航空活动，在一个月内完成整改。（中南局罚决豫字[2011]1 号）
9	民航中南地区空中交通管理局河南分局	2011 年 4 月 22 日，在河南郑州区域发生了朝鲜航空 KOR621 航班与南航 CZ3746 航班冲突事件，自该事件发生之日起至民航局接到举报之日（5 月 17 日），民航河南空管分局未就该起事件按照规定填报“民用航空安全信息初始报告表”。	给予空管河南分局警告并罚款 2000 元。（中南局罚决豫字[2011]2 号）
10	武汉飞人航空俱乐部有限公司	2011 年 4 月 17 日，武汉飞人航空俱乐部有限公司未经民航中南空管局湖北分局批准擅自飞行，同时超出经营范围，在武汉市区内的东湖风景区载客飞行并收取费用。	给予武汉飞人航空俱乐部有限公司警告并罚款 28000 元。（中南局罚决鄂字[2011]1 号）

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
11	湖北机场集团恩施机场公司	2011年3月30-31日，局方监察员对恩施机场公司航空安全审计后持续整改情况进行复查，发现恩施机场公司在机场消防设施设备的配备上不符合《民用航空运输机场消防站消防装备配备》(MH/T7002-2006)要求，违反了该公司持有的《民用机场使用许可证》的规定。	给予湖北机场集团恩施机场公司警告，并责令限期改正违法行为。（中南局罚决鄂字[2011]2号）
12	湖北同诚通用航空有限公司	2011年7月25日，湖北同诚通用航空有限公司用持有私用飞行员执照的飞行员执行作业任务，导致B-7209号直升机在北京市怀柔区渤海镇铁矿峪村实施农化作业时，与横在山沟间的有线电视线路钢缆刮碰，导致机头向下坠落，触地后油箱起火燃烧，飞机失事，飞行员当场身亡，构成一起通用航空一般飞行事故。	对湖北同诚通用航空有限公司罚款20000元，并暂扣公司运营规范两个月。（中南局罚决鄂字[2011]3号）
13	湖南机场股份有限公司长沙黄花国际机场分公司	2011年2月6日，一外来人员翻越黄花机场围界进入跑道，造成厦航B737-800/B-5435号飞机复飞。	对黄花国际机场分公司罚款30000元。（中南局罚决湘字[2011]1号）
14	湖北同诚通用航空有限公司	2010年12月8日，湖北同诚通用航空有限公司未取得空管部门飞行许可的情况下，用2架直升机R44/B7067、R44/B7068为湖南交通频道13周年台庆宣传造势，在长沙市开展空中交通疏导，共飞行2架次。	给予湖北同诚通用航空有限公司警告。（中南局罚决湘字[2011]1号）

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
15	广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场	2011年4月25日15:25至4月26日9:57前,南宁机场未能确保机场跑道道面清洁,并始终处于适用状态,不符合《民用机场运行安全管理规定》(CCAR140)第40、第48条的规定。	给予广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场警告。(中南局罚决桂字[2011]1号)
16	深圳鲲鹏国际飞行学校	2011年6月28日深圳鲲鹏国际飞行学校C90GTi/B-7751号机左发地面试车时出现超温并造成左发动机损伤的不安全事件。事件发生后,该校未能按照规章的有关要求向局方报告该不安全事件信息,直至7月28日被电话举报后,局方经调查才知晓相关信息。	给予深圳鲲鹏国际飞行学校警告并罚款20000元。(中南局罚决桂字[2011]2号)
17	黄建华	2011年6月14日,厦门航空有限公司机组成员黄建华(机械师)执行MF8403航班任务时未按要求携带有效执照。	给予黄建华警告。(中南局场罚桂运字[2011]1号)
18	山东航空股份有限公司	2011年6月27日,检查发现山东航空SC4751航班飞机上未配备该机型《最低设备清单》(MEL)。	给予山东航空股份有限公司警告。(中南局场罚桂运字[2011]2号)

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
19	深圳市两江航空物流服务有限公司	深圳市两江航空物流服务有限公司于 2011 年 7 月 13 日在桂林两江国际机场托运三票货物时，将内含锂电池货物按普通货物托运、提供虚假的与所托运锂电池货物不相一致的信息和运输文件、未按规定对危险品进行妥善包装、对从事运输的工作人员危险品训练不合格。	给予深圳市两江航空物流服务有限公司警告并罚款 15000 元，责令立即改正违法行为。（中南局罚决桂运字〔2011〕1 号）
20	张艳娟	2011 年 7 月 13 日，深圳市两江航空物流服务有限公司员工张艳娟未取得危险品训练合格证而从事危险品航空运输工作。	给予张艳娟警告。（中南局罚决桂运字〔2011〕2 号）
21	蒋山柏	2011 年 7 月 13 日，深圳市两江航空物流服务有限公司员工蒋山柏未取得危险品训练合格证而从事危险品航空运输工作。	给予蒋山柏警告。（中南局罚决桂运字〔2011〕3 号）
22	中国国际航空股份有限公司	中国国际航空股份有限公司运输销售代理人桂林两江国际机场客货销售公司(即广西民航货运快递中心)于 7 月 13 日在桂林两江国际机场收运货物时，未严格执行货物收运检查手续，导致将内含锂电池的货物按普通货物收运。	对中国国际航空股份有限公司罚款 5000 元，并责令立即改正违法行为，（中南局罚决桂运字〔2011〕4 号）

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
23	广西民航货运快递中心	2011年8月5日,广西民航货运快递中心安排未取得危险品训练合格证的员工从事危险品运输收运工作,安排持第7类(收运)人员危险品训练合格证的员工从事货物配载操作工作,违反《中国民用航空危险品运输管理规定》的规定。	对广西民航货运快递中心作出罚款人民币10000元的行政处罚。(中南局罚决桂运字〔2011〕6号)
24	深圳市两江航空物流服务有限公司	2011年8月5日,深圳市两江航空物流服务有限公司在桂林机场托运货运单号为781-35138154/143/132/121/110的五票货物时,未对货物外包装粘贴锂电池操作标签、未提交正确的航空运输文件和对从事危险品运输工作的人员训练不符合要求。	对深圳市两江航空物流服务有限公司罚款20000元。(中南局罚决桂运字〔2011〕7号)
25	北京天鑫爱航空俱乐部有限公司	2011年春节期间,北京天鑫爱航空俱乐部有限公司违反民航通用航空规章规定,未经备案,超出许可证经营范围在海南省琼海市博鳌镇玉带滩一带实施经营性载客飞行。	对北京天鑫爱航空俱乐部有限公司罚款10000元,并责令停止违法行为。(中南局罚决琼字[2011]1号)
26	海南航空股份有限公司	海南航空股份有限公司违反《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》的规定,擅自缩减2011年第四、五、六期乘务新雇员培训课时。	给予海南航空股份有限公司警告,并责令停止违法行为。(中南局罚决琼字[2011]2号)

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
27	海南亚太通用航空有限公司	2010年12月至2011年11月期间，海南亚太通用航空有限公司违反民航通用航空规章规定，未经备案，超出许可证经营范围在济南等地实施经营性航空探矿飞行。	对海南亚太通用航空有限公司罚款10000元，并责令停止违法行为。（中南局罚决琼字[2011]3号）
28	深圳航空有限责任公司	深圳航空有限责任公司飞行员未按大纲进行危险品培训。	给予深圳航空有限责任公司警告。（中南局场罚深字[2011]1号）
29	深圳市讯速龙实业有限公司	2010年12月30日，深圳市讯速龙实业有限公司在托运航空货运单号为479-39903651货物时，没有对该票货物中型号为A125的锂电池按《危险品技术细则》包装说明965-970要求进行包装，交运的此型号锂电池不符合锂电池按非限制性物品运输条件。该锂电池在深圳机场进行安检时呈烧焦、膨胀状态。	对深圳市讯速龙实业有限公司罚款5000元。（中南局罚决深字[2011]1号）
30	王超	2011年3月17日，深航B-5410飞机在深圳起飞擦尾撬后，王超作为该飞机的航线放行人员未能发现此异常情况，未能按照飞机AMM手册要求进行必要的检查处理，导致飞机在未检查确认缺陷状况的情况下运行多个航段。	给予王超警告。（中南局罚决深字[2011]2号）



序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
31	贾 军	2011年3月17日，深航B-5410飞机在深圳起飞擦尾撬后，贾军作为该飞机的航线放行人员未能发现此异常情况，未能按照飞机AMM手册要求进行必要的检查处理，导致飞机在未检查确认缺陷状况的情况下运行多个航段。	给予贾军警告。（中南局罚决深字[2011]3号）
32	林耀军	2011年3月26日至2011年7月27日期间，林耀军作为深航飞行员仅于2011年5月20日进行了非精密进近专项训练，在模拟机上做过两次起飞和着陆，且未记录在飞行经历记录本上。在此情况下，林耀军于2011年7月14日开始，多次作为飞行机组必需成员参与公司航班运行。	对林耀军罚款500元。（中南局罚决深字[2011]4号）
33	深圳市联运通物流有限公司	2011年9月22日，深圳市联运通物流有限公司将479-92222233号货物中的天时达T8819型锂电池申报为E53型，交深圳航空公司按普通货物托运。该锂电池不符合按非限制性物品运输条件，在机坪装载过程中烧焦、冒烟。且该公司作为货运代理人，未对479-92222233号货物操作人员《中国民用航空危险品运输管理规定》规定的培训。	对深圳市联运通物流有限公司罚款15000元。（中南局罚决深字[2011]5号）

序号	违法责任人	主要违法事实	行政处罚
34	深圳航空有限责任公司	2011年9月22日，深圳航空有限责任公司未认真履行检查义务，将不符合锂电池按非限制性物品运输条件的天时达 T8819 型锂电池（航空货运单号 479-92222233）作为普通货物收运。该锂电池在机坪装载过程中烧焦、冒烟。	对深圳航空有限责任公司罚款 10000 元。（中南局罚决深字[2011]6号）